

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DO CORDA – MA

U. I. TEODORICO ANACLETO DA SILVA

CAIO DE SOUSA DA SILVA


CREA – MA – 111794546-4

1- FACHADA



Revestimento de fachada frontal com descamação de revestimento;

2- ÁREA DE CIRCULAÇÃO EXTERNA E QUADRA



Parede com descamação de revestimento;



Parede lateral com infiltração e descamação de revestimento;



Parede lateral com descamação de revestimento;



Estrutura da caixa d'água com infiltrações e partes quebradas;



Cisterna de água com rachaduras e infiltrações e próxima da fossa séptica;



Início de uma viga baldrame sem término;